



TURVALLINEN PINNOITUS




5. Liimaus

- Käytä henkilökohtaisia suojaimeja.
- Ilmanvaihto on järjestettävä – tarkista päivittäin suodattimen kunto, vaihda tarvittaessa.
- Pidä työasema siistinä.
Tulipalovaara!
- Ei kipinöitä.
Räjähdysvaara!
- Työasema on maadoitettava.



6. Pintakumin valmistelu ja kiinnitys

- Noudata leikkurin käyttöohjeistusta.
- Varo välikumimankelin rullia.
- Käytä nostoapuvälineitä.
- Muista oikea nostotapa.



7. Vulkanointi

- Huolehdi
 - kammion viranomaistarkastuksesta
 - mitta- ja turvalaitteiden oikeasta toiminnasta
 - ylipaineventtiilin toiminnasta
 - kammion oven oikeasta sulkemisesta.
- Ilmoita välittömästi havaitsemasi puutteet ja ongelmat esimiehellesi.
- Älä avaa kammion ovea, mikäli kammiossa on painetta.

MUISTA KUULON-, SILMIEN- JA HENGITYSSUOJAIMET!